

# Le point de vue du contrôleur technique

## The construction adviser's point of view

P. BLONDEAU

Département Sols et Fondations, SOCOTEC\*

Rev. Franç. Géotech. n° 58, pp. 15-22 (janvier 1992)

### Résumé

Les sécheresses exceptionnelles des deux dernières années (1989 et 1990) ont provoqué des dégâts très importants dans les constructions récentes et anciennes.

A partir de l'analyse des enquêtes faites en France et de son expérience professionnelle, le contrôleur technique déduit des conclusions pratiques et propose des éléments de réflexion pour de futures recommandations à l'usage des constructeurs.

### Abstract

The unexpected draughts of two last years (1989 and 1991) caused very extensive damages to new and old buildings.

Analysing the results of enquiries made in France and from his own professional experience the construction adviser gives some practical conclusions to be used in recommendations to building specialists.

\* 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

## 1. PRÉSENTATION

La France, qui a la réputation d'un pays au « climat tempéré », nous offre depuis dix ans quelques surprises désagréables.

Citons pour mémoire :

— les tempêtes en Bretagne de novembre 1982 et octobre 1987. Celles du début 1990 dans le Nord-ouest de la France ;

— les inondations de 1988 avec la catastrophe de Nîmes. La première estimation de la récurrence du phénomène était de mille ans, la dernière est inférieure à cent ans ! Et la toute dernière inondation de décembre 1990 dans les Ardennes de la Meuse, qualifiée « du siècle » ;

— les chutes de neige de l'hiver 1986 et celles de décembre dernier dans l'Ain ;

— enfin, et c'est là notre propos, les sécheresses de 1976 et celles des deux dernières années 89 et 90.

En effet, depuis deux ans, la baisse marquée de la pluviométrie se traduit, entre autres phénomènes, par un assèchement progressif des terrains, surtout argileux ou marneux.

Ces terrains, en se desséchant, se rétractent en entraînant des désordres plus ou moins importants aux ouvrages fondés superficiellement.

Le phénomène est à l'échelon national ; il touche de nombreux départements et ressort de la catégorie des catastrophes naturelles.

Nous allons tenter de faire un premier bilan sur nos informations et connaissances en la matière et essayer de proposer des recommandations pour éviter, ou pour le moins atténuer, les conséquences parfois dramatiques d'un phénomène naturel qui a, il faut l'avouer, surpris les géotechniciens.

Il faut bien reconnaître malheureusement que, ni les règlements (DTU par exemple) ni les études de sols et fondations au sens large du terme n'avaient envisagé ce cas de figure.

On sait estimer des déformations sous charges dans l'étude classique des fondations : c'est l'analyse de l'interaction sol-structure. On connaît les risques de gonflement de certains matériaux argileux (cf. les marnes vertes tristement célèbres de la Région parisienne). On ne s'est pratiquement jamais préoccupé du phénomène de retrait des matériaux argileux par dessiccation. Les désordres provoqués par la sécheresse de 1976 ont bien fait l'objet d'expertises et d'études particulières mais il n'en a pas été tiré un enseignement général.

## 2. RAPPEL DE LA LOI DU 13 JUILLET 1982 POINTS ESSENTIELS

Cette loi a créé une garantie obligatoire par contrats d'assurance des catastrophes naturelles.

Les effets des catastrophes naturelles sont les dommages matériels ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Les dommages matériels qui en découlent sont indemnisés, soit par la « Multirisques Habitation », soit par la « Tout Risque Chantier » (TRC), la « Dommage Ouvrage » étant exclue.

La catastrophe naturelle doit être constatée par Arrêté Interministériel à la suite d'une procédure administrative (avec publication au JO).

De ce bref rappel une série de question-clés en découlent.

*Quels sont les critères définissant l'état de catastrophe naturelle « sécheresse » ?*

Citons :

- critères météorologiques (ensoleillement, durée, seuil) ;
- critères géotechniques (nature du sol, caractéristiques de gonflement ou de retrait).

*Dans quelle mesure la sécheresse est-elle la cause déterminante du phénomène ?*

Certains ouvrages n'étaient-ils pas « aux limites de l'épure » à la veille de la sécheresse. Cette dernière étant le « révélateur » de leur mauvais état, de leur mauvaise conception ou de leur mauvaise réalisation ?

*Quelles sont les solutions confortatives ?*

Doivent-elles être définitives pour se prémunir contre toute nouvelle sécheresse exceptionnelle (il faut bien noter dès à présent que beaucoup d'ouvrages légers où anciens ne permettent pas la « solution maximale » de reprise en sous-œuvre par micropieux) ?

Doit-on attendre (et observer) les effets dus au retour à des périodes humides comme actuellement et tenter d'optimiser les solutions confortatives ?

*Quelles sont les études géotechniques à réaliser pour analyser le « risque de retrait » des sols argileux ?*

Les essais actuels (*in situ* en particulier) sont-ils bien adaptés ?

Peut-on définir une méthodologie simple qui soit à la portée de tous les bureaux d'études des sols et fondations ?

*Quelles seraient les « recommandations » à suivre pour les futurs ouvrages tant au stade conception que réalisation ; en particulier doit-on définir un profondeur « hors sécheresse » ?*

Il faut préciser dès à présent que la Délégation aux risques majeurs du ministère de l'Environnement a créé trois groupes de travail en novembre 1990 avec les thèmes suivants :

- critères et seuils d'appréciation de l'état de catastrophe naturelle ;
- rédaction de « recommandations techniques » traitant des solutions confortatives et préventives ;
- assurance et expertise.

Ces actions doivent être conduites avec diligence et efficacité pour répondre à l'attente des personnes sinistrées.

Par ailleurs, cinq organismes (APSAD, AFAC, CCR, FNB et l'Agence Qualité Construction) ont passé commande au CEBTP d'un recueil de directives précises et pratiques de réparation efficaces et économiques des désordres consécutifs à la sécheresse exceptionnelle des années 1989 et 1990. Ce guide pratique

devrait être disponible avant la fin 1991. Le CEBTP est aidé dans sa tâche par des membres des groupes de travail de la Délégation aux risques majeurs.

### 3. RAPPEL TRÈS SIMPLIFIÉ DU PHÉNOMÈNE PHYSIQUE

Le retrait des sols de fondation provoqué par la sécheresse n'intéresse pratiquement que les « sols argileux ». Certaines argiles sont plus sensibles au retrait que d'autres, ce sont celles, en particulier, qui contiennent des Montmorillonites ou des Illites.

Une première approche de leur identification est donnée par les limites d'Atterberg. Il faut se méfier des matériaux argileux dont la limite de liquidité est supérieure à 50 et l'indice de plasticité supérieur à 15.

Ensuite se pose le problème de la mesure et de l'estimation du retrait ! (quel essai géotechnique ?)

La sécheresse est définie par deux facteurs, son intensité et sa durée. On retrouve là, et là seulement, l'analogie avec le gel. Il faut préciser tout de suite que les profondeurs dites hors gel n'ont aucun rapport avec les profondeurs atteintes par la sécheresse !

La sécheresse a pour corollaire la pluviométrie. On peut constater, par exemple, qu'en 1989 la pluviométrie n'était que 55 à 85 % par rapport à la normale (fig. 1). Si l'on considère uniquement la pluie efficace, celle qui pénètre dans le sol, on constate durant la même période une baisse générale par rapport à la moyenne (de 0 à 100 %). Seul le Nord de la France révèle une augmentation (de 1 à 40 %) (fig. 2).




Fig. 1. — Pluviométrie de l'année novembre 88-octobre 89.

Fig. 1. — Rainfall for the period november 88-October 89.

85 %
5

Rapport à la normale

Période de retour (une année sur cinq)

Compared to normal

Returned period (one in five)




Fig. 2. — Comparaison de la pluie efficace de l'année 1988-89 avec la moyenne de référence.  
 Fig. 2. — Comparison of « Useful » rainfall for the year 1988-89. Compared with the reference average.

Suivant les régions, et en toute première approximation, la sécheresse aurait fait sentir ses effets sur une profondeur de l'ordre de deux mètres (Nord de la France) à trois mètres (Sud de la France) si l'on excepte l'influence des racines des arbres qui peut dépasser cinq mètres.

Il faut bien noter que la dessiccation des sols provoque un tassement différentiel pour trois raisons :

- les sols sont hétérogènes même dans l'emprise limitée d'un ouvrage ;
- la répartition des contraintes dans le sol n'est pas homogène ;
- la dessiccation se propage de l'extérieur vers l'intérieur des fondations par suite du gradient de température.

Il est un acteur bien vivant qui joue le rôle du traître dans cette scène, c'est l'arbre. La sécheresse a confirmé, s'il en était besoin, le rôle important joué par la végétation et, en particulier, celui de certaines espèces tels les peupliers. Ces derniers, qui sont de gros consommateurs d'eau (200 à 400 l/jour), vont en période de sécheresse puiser leur complément dans l'eau du sol. Lorsque les racines passent au voisinage ou sous les fondations, on conçoit aisément les tassements qui peuvent se produire par assèchement progressif du terrain. Il faut bien avouer que les peupliers n'ont pas attendu la sécheresse pour sévir. Cette dernière n'a fait qu'amplifier leurs méfaits.

Une règle simple, mais peu souvent respectée consiste à implanter des arbres à fort pouvoir d'absorb-

sion à une distance supérieure à la hauteur de l'arbre adulte (fig. 3).




Fig. 3. — Distance minimale entre les bâtiments et les arbres.  
Fig. 3. — Minimum distance between house and tree.

#### 4. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET ANALYSE STATISTIQUE

Nous avons deux sources d'informations, celle de la Délégation aux risques majeurs et celle de l'Agence qualité construction.

La première nous donne le recensement des départements sinistrés à la mi-novembre 90. C'est ainsi que 216 communes réparties sur 17 départements ont été reconnues sinistrées par Arrêté Interministériel après avis favorable de la commission chargée d'instruire les dossiers transmis par les Préfets. Le département du Nord bat un triste record avec 70 communes\*.

La seconde nous présente une analyse de la pathologie après dépouillement d'une enquête faite auprès de son réseau d'experts. C'est ainsi qu'elle a donné 305 fiches se rapportant à 356 ouvrages (cf. répartition géographique) (fig. 4 et 5).

Il y a des divergences entre les répartitions des départements sinistrés et celle des expertises. Cela tient au fait que dans la seconde source d'information le « bon vouloir » de l'expert joue un certain rôle.

Mais quelles qu'en soient les disparités, il est possible d'en tirer un certain nombre d'enseignements.

Ainsi les 356 cas recensés se décomposent en :

- maisons individuelles : 340 cas dont 328 constructions nouvelles ;
- bâtiment collectif : 1
- autres constructions : 15.

Pour les maisons individuelles on trouve 90 % de rez-de-chaussée.

On voit que les maisons à simple rez-de-chaussée constituent la majorité des bâtiments sinistrés (86 % du total des fiches).

Si l'on analyse la nature du plancher bas, on constate que le dallage sur terre-plein vient largement en tête avec 253 cas, soit plus de 70 %. Puis viennent

les planchers sur vide sanitaire ( $\approx 18\%$ ), les planchers sur sous-sol partiel ( $\approx 6\%$ ) et les planchers sur sous-sol total ( $\approx 5\%$ ).

L'histogramme des profondeurs de fondations, après correction, montre que la majorité des fondations se situent entre 20 et 80 cm de profondeur (fig. 6)

On peut donc constater que l'exemple type de l'ouvrage sinistré est la maison individuelle nouvelle à simple rez-de-chaussée avec dallage sur terre-plein. Comme ces maisons représentent environ 35 % du marché, on peut conclure qu'elles présentent le taux de sinistralité le plus élevé.

Dans la quasi-totalité des cas analysés, le sol de fondation est argileux (argile pure, argile calcaire, limon argileux).

Enfin, dans 120 cas sur 356 on signale la présence d'arbres ou d'arbustes au voisinage de la construction (soit 30 % des cas).

Quels sont les désordres constatés ? Ce sont des fissures dans les éléments porteurs (murs de façade, pignons) d'amplitude très variable (jusqu'à plusieurs centimètres), souvent en diagonale traduisant des affaissements différentiels des fondations superficielles. On note aussi des fissures horizontales traduisant des décollements des fondations.

Ce sont des affaissements avec ou sans fissuration des dallages. La valeur maximale de tassement signalée est de 12 cm.

Dans 80 % des cas, l'expert a conclu à une reprise en sous-œuvre, soit en reprise totale ( $\approx 30\%$ ), soit en reprise partielle ( $\approx 50\%$ ). Les modes de reprise en sous-œuvre sont les suivants :

- par plots ( $\approx 37\%$ ) ;
- par micropieux ( $\approx 34\%$ ) ;
- par semelles continues ( $\approx 14\%$ ) ;
- par injection sous dallage ( $\approx 13\%$ ).

On voit que les deux solutions les plus utilisées sont les plots et les micropieux.

Sans rentrer dans les détails on peut donner les coûts approximatifs suivants :

coût moyen par ouvrage  $\approx 100\ 000$  F (10 000 F sans reprise en sous-œuvre à 111 000 F avec reprise en sous-œuvre).

Ces réparations appellent quelques commentaires de notre part :

— on ne connaît pas encore la « réversibilité » du retrait. Il nous paraît opportun lorsque le cas de figure n'est pas dramatique (risque d'effondrement) d'attendre avant de définir une reprise en sous-œuvre (colmatage des fissures) ;

— la solution de reprise en sous-œuvre est une solution lourde et coûteuse qu'il importe d'étudier avec soin (nécessité d'une étude des sols pour dimension-

\* Plus de 1 500 communes sont touchées et plus de 50 départements sont concernés à fin avril 1991.





Fig. 5. — Répartition géographique des 356 cas recensés.  
 Fig. 5. — Geographic repartition of the 356 cases studied.

#### Premières conclusions

Nos réflexions seront très générales, il n'est pas dans notre propos d'imposer des directives, mais simplement de faire quelques rappels pour orienter de futures recommandations.

Au stade de l'étude géotechnique il faut que soient précisées les caractéristiques de gonflement ou de

retrait des matériaux argileux suivant un mode opératoire simple et commun à tous les laboratoires.

Au stade du projet il ne faut pas oublier les règles d'or suivantes :

— maintenir le taux d'humidité naturel du matériau argileux, d'où des notions de protection extérieure et de drainage ;




Fig. 6. — Histogramme des profondeurs (353 cas).  
 Fig. 6. — Histogram of foundation depths (353 cases).

- éviter les dallages sur terre-plein et concevoir des vides sanitaires ;
- étudier le meilleur raidissement de l'ouvrage ;
- rechercher un niveau de fondation insensible aux variations de température ou d'humidité : pavillons sur

sous-sol ; les fondations sur picots constituent une excellente solution économique ;

- proscrire les arbres et arbustes au voisinage ;
- ne pas oublier les liaisons souples à l'arrivée ou au départ des canalisations.